武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程(018)

1 仪器编号： WHC-QC-018

2 仪器名称： 低速离心机

3 仪器型号： LD4-2A

4 使用方法

4.1 离心机在接上电源，开关处于导通状态时盖方可打开；

4.2 测试样品应两两相对放置，并保持重量相等（单个样品可配一配重瓶），合上盖后，离心机方可运行；

4.3 如果连续一次以上按下运行开关，离心机会停止运行，发生此种情形后，可按下停止按钮，等 5 秒钟后再按运行开关即可；

4.4 选择合适的程序后，按开关键，离心机开始工作。

4.5 待离心机转速为 0 时按开锁键打开上盖，取出样品。

4.6 关闭侧面电源开关。

5 安全维护

5.1 离心机工作时必须保证平衡性，所以要经常补充配重瓶中纯水；

5.2 离心瓶中液体不能太满，防止在高速时甩出；

5.4 经常清洁机内和表面。